



【ボス調整編】タイヤが外れてしまう・うまくハマらない


※対象：スーパースポーツ

調整不良の場合




左の図のように①ボスがフレーム奥まで入っている場合、タイヤに装着されている③シャフトがフレーム内部に接触しタイヤがスムーズに回転しないことや、きちんとはまらず抜けてしまうことがあります。


調整方法



①ボスを②ナットごとクルクル回し、適度に引き出してください。



①ボスが好みの位置になったら②のナットを締めて固定してください。



※メーカー出荷時はこちらの状態になります。

③シャフトを差し込んだ時、フレーム内部に接触せず、スムーズに回転するように、①ボスの位置を調整してください。

※シャフトの長さ調整については、スポーツ車椅子取扱説明書の10ページをご覧ください。



※指や衣類が巻き込まれないようご注意ください。作業時は軍手等を装着してください。
※誤った使い方での事故について、当社は一切責任を負いません。



※パーツ、本体の図は実際の仕様と異なる場合がございます。

注意事項

- 付属の工具のみでは取り付けできない場合があります。工具はお客様にて別途ご用意ください。
- ご自身で取り付けができない場合はお近くの修理店、またはカドクラへご依頼ください。取り付けができないことに対するクレームはご容赦ください。
- 予告なく仕様変更する場合がございます。
- いかなる理由でもパーツの返品・返金は賜れません。

KADOKURA.

株式会社 エーアンドエー
〒231-0027
横浜市中区扇町 1-1-16 DR204

TEL:045-681-5153
FAX:045-681-5157